

Anschließen



1. Verschluss öffnen und entfernen



2. Zapfhahn aufsetzen und im Uhrzeigersinn fest aufschrauben



3. Den Griff hinunter drücken



4. Mit dem Zapfen beginnen

Vorsicht! Der Innendruck sollte 3 bar nicht überschreiten. Das PETAINER Keg ist empfindlich gegen Gewalteinwirkung und scharfe Kanten. Beschädigen Sie das PETAINER Keg nicht, es kann platzen. Entfernen Sie den Keg-Anschluss nicht bevor es vollständig leer ist!

Entsorgung



1. Den Griff hochziehen



2. Drehen Sie den Zapfhahn gegen den Uhrzeigersinn. Die Kohlensäure wird durch das automatische Überdruckventil in der Armatur abgelassen. Gehen Sie behutsam vor. Wenn der Zapfhahn zu schnell entfernt wird, könnte ein lautes Geräusch entstehen.



3. Das Ventil ist jetzt offen und das PETAINER Keg steht nicht mehr unter Druck.



4. Drücken Sie das PETAINER KEG zusammen. Entsorgen Sie es nach Vorschrift.

PETAINER	20 l Classic
PETAINER Keg Teile	Material
Behälter Armatur Umverpackung	PET Plastikteile und Metallfeder Karton
Fassungsvermögen	20 Liter
Karton (Länge x Breite x Höhe)	243 x 243 x 600 mm
Füllgewicht, einschließlich Karton	21 kg
Leergewicht, einschließlich Karton	1 kg
Transport- und Lagertemperatur	Max. 30 °C
Zapfdruck	Max. 3 Bar
Zapfkopf	kompatibel mit Flachfitting Typ A
Sturzfestigkeit	max. 1 Meter
Innendruckfestigkeit	Max. 7 Bar
Stapelempfehlungen	Max. 3 PETAINER Keg Kartons übereinander – aufrecht stehend
Transportempfehlungen	Europalette 3x5 Kegs - 2 Lagen hoch –aufrecht stehend Exportpalette 4x5 Kegs - 2 Lagen hoch - aufrecht stehend



Transport

Ein PETAINER Keg (Fass) wird im Karton mit Tragegriffen gehoben und transportiert. Wir empfehlen, das Fass bei Lagerung und Verwendung stets im Karton zu belassen. Stellen Sie mehrere PETAINER bitte stets in aufrechter Position Seite an Seite nebeneinander.

Lagerung

Lagern Sie das Fass kühl, bei maximal 15°C. Der Druck sollte 3 Bar nicht überschreiten. Lagern sie es in aufrechter Position. Lagern Sie das PETAINER Keg immer im Karton, und stellen Sie nie mehr als drei Kartons übereinander.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung Achtung!

Benutzen Sie beide Hände, wenn sie das Fass anschließen oder den Zapfhahn beim Entkoppeln abnehmen. Das Fass wiegt 21 kg in vollem Zustand und weniger als 1 kg wenn es leer ist und kann daher im entleerten Zustand ohne Stütze leicht umkippen.

Wenn das Fass leer ist, und der Zapfhahn entfernt wird, wird der Druck automatisch abgelassen.

Wichtig bei KEG-Wechsel!

Gleichgültig, ob der Petainer leer oder noch zum Teil gefüllt ist, immer zuerst den Fitting (Ventilvorrichtung) entspannen indem man es nach oben stellt und 1 - 2 Minuten warten bis der Druck langsam entweichen konnte. Das leiser werdende Zischen zeigt Ihnen das an. Und erst danach das KEG wegnehmen.

Stabilität

Vermeiden Sie Gewalteinwirkung und scharfe Kanten beim Umgang mit dem PETAINER Keg. Falls Teile des Plastikanschlusses (...der Plastikarmatur) beim Anschluss des Fasses beschädigt werden, kann dies eine Undichtigkeit beim Zapfen zur Folge haben.

Bruch

Falls ein volles PETAINER Keg einmal zu Bruch gehen sollte, wird ein dumpfes Geräusch zu hören sein und 20 Liter Flüssigkeit werden herausspritzen. Wenn das Fass angeschlossen ist, und Sie die ganze Flüssigkeit abgezapft haben, enthält das Fass noch immer 20 Liter Kohlensäuregas unter dem gleichen Druck wie beim Zapfen!

Falls das Fass vor dem Entfernen des Zapfhahns nicht mit Vorsicht gehandhabt wird, kann es mit einem sehr lauten Knall platzen und in mehrere Teile zerbersten, welche im schlimmsten Falle die Person verletzen könnten, die das PETAINER Keg bedient.

Verwenden Sie unbedingt einen passenden Zapfhahn, der mit Flachfitting Typ A kompatibel ist!

Der Zapfkopf sollte mühelos auf das Anschlussstück aufgesetzt werden können.